



Autoren:

Kornelius Götz

Kornelius Götz

Kaum ein anderer Gefahrstoff löst regelmäßig einen größeren Schrecken aus als: Asbest!
Kaum ein anderer Gefahrstoff löst regelmäßig einen größeren Schrecken aus als: Asbest!
In der Tat ist Asbest im Industriedenkmal dann besonders schwierig, wenn es unbedacht freigesetzt
wird. Bei der Erkundung eines Industriedenkmal sind Asbest besonders relativ einfach zu finden, wenn es freigesetzt
wurde. Bei Kesselhaus an der Kahner Areal in Trossingen zeigt (Download unter dem Link) ein weiteres Beispiel
aus dem Kesselhaus auf dem Hohner-Areal in Trossingen zeigt (Download unten auf dieser Seite).
Allgemeine Hinweise zum Thema Asbest gibt es in dem Beitrag "Zum Umgang mit Gefahrstoffen im
Industriedenkmal" im Themenbereich "Asbest" in dem Beitrag "Zum Umgang mit Gefahrstoffen im
Industriedenkmal".
Unter **APPENDIX: Industrietypische Gefahrstoffe (Beispiele)** am Ende des Beitrages behandelt
unter **APPENDIX: Industrietypische Gefahrstoffe (Beispiele)** [2].

Andere Dateien:

Andere Dateien:
https://www.indumap.de/sites/default/files/hanbuch/dateien/restaurierungsprojekt_kesselhaus_in_beitrag.pdf
https://www.indumap.de/sites/default/files/hanbuch/dateien/restaurierungsprojekt_kesselhaus_in_beitrag_2019_05_15.pdf

Links

[1] <https://www.indumap.de/content/asbest> [2]

<http://www.indumap.de/content/zum-umgang-mit-gefahrstoffen-im-industriedenkmal-%E2%80%93-erkundung-und-behandlung>

Source URL (modified on 14/05/2019 - 18:15):<https://www.indumap.de/content/asbest>